Bili-Light Tester Instructions



GOOD $> \frac{4\mu W}{cm^2 \cdot nm}$



BAD $< \frac{4\mu W}{cm^2 \cdot nm}$



NOT OUTSIDE



NO INCANDESCENT